

ABSTRAK

Berbagai macam pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk lebih memajukan kota Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya proyek konstruksi yang sedang berjalan. Proses pembangunan proyek konstruksi pada umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya kecelakaan kerja. Di tengah pandemi *covid 19* yang melanda seluruh dunia, apalagi di kota yang padat penduduk seperti di Kota Pekalongan perlu adanya penerapan K3 yang lebih pada pekerjaan konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja pada Pekerjaan Rehab Gedung VIP di RSUD Bendan tahun 2021. Metode Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis masalah yang terjadi pada penerapan K3 pekerjaan konstruksi di RSUD Bendan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, kuesioner dan observasi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan K3 konstruksi di pekerja ini bisa disimpulkan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil kuisisioner para responden. Kecelakaan kerja kebanyakan terjadi akibat kelalaian pekerja.

Kata Kunci : Pekerjaan Konstruksi, Penerapan K3, K3RS